

Sitios de hundimiento – Wreck Diving Costa Rica

Guardacostas Franklin Chang Díaz FP-95-1

Isla Tortuga

Guardacostas Coronel Alfonso Monge FP-82-1

Isla Negritos



Características de las embarcaciones

Guardacostas Franklin Chang Díaz FP-95-1

Donada por los EE.UU. en 1978, Patrimonio: 62628

Construido: 1950

Edad: 53 años

Eslora: 95 pies

Puntal: 10,8 pies

Calado: Proa 4 pies Popa 6.2

piesCap. Combustible: 3145 galones de Diesel

Cap. de Agua: 1342 galones

Peso completo: 118,46 toneladas, Materiales de construcción: casco de hierro y puente de aluminio, Años de servicio en Costa Rica: 20, Participó en múltiples abordajes, rescates de vidas humanas, control de pesca ilegal y narcotráfico, fue buque escuela y remolque de embarcaciones.

Guardacostas Coronel Alfonso Monge FP- 82-1

Donada por los EE.UU., Entregada en Texas el 31 de mayo de 1991, Patrimonio: 66596

Construido: 1950

Edad: 53 años

Eslora: 82 pies

Puntal: 9,5 pies

Calado: Proa: 5 pies, Popa: 7 pies

Cap. Combustible: 2000 galones de Diesel

Cap. de Agua: 1934 galones

Peso completo: 65 toneladas, Años de servicio en Costa Rica: 20, Materiales de construcción: Casco de hierro y puente de aluminio, Participó en múltiples abordajes, rescates de vidas, control de pesca ilegal y narcotráfico, remolque de embarcaciones.

English

Franklin Chang: This wreck lays on the ocean floor at a depth of 23 meters with its' top reaching up to 17 meters below the surface. The wreck is quickly presenting more and more marine life including Castaneda conquita inside the cabin, as well as hundred of different Snappers and Jacks. It is one of the best wreck diving you find in Costa Rica.